



USŁUGI BUDOWLANE

mgr inż. Zenon Solczak

ZAŁĄCZNIK 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU URZĘDU
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE PRZY ULICY
GROCHOWSKIEJ 274 W WARSZAWIE


mgr inż. bud. Zenon SOLCZAK
uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. 5/97

USŁUGI BUDOWLANE
mgr inż. Zenon Solczak
03-185 Warszawa, ul. Myśliborska 98E/24
NIP 526-113-40-50 REGON 012953512


ul. Myśliborska 98E /24
03-185 Warszawa
tel. 602 451 477
e-mail: z.solczak@gmail.com

NIP 526-113-40-50
REGON 012953512


NR KONTA: KREDYT BANK 24 1500 1272 1212 7005 3698 0000



Fot.1 – wymiana skorodowanych elementów obróbki blacharskiej – 8,5m




Fot.2,3 – skucie popękanych tynków na dylatacjach




Fot.4 – odspojona wykładzina

Solus



Fot.5 – zawilgocone płyty sufitu podwieszanego




Fot. 6 – uszkodzone zamocowanie węzła cieplnego



Fot. 7,8 – wystające ze ścian metalowe elementy


Solu



Fot.9,10 – niewykończone przejścia techniczne przez ściany na poziomie piwnic



Fot. 11 – zawilgocone ściany magazynu wydziału informatyki



Fot.12 – uszkodzenie tynku od strony dziedzińca wewnętrznego

Solus



Fot.13, 14 – przebarwienia glifów od strony dziedzińca wewnętrznego <zdjęcie po lewo>, ściana frontowa klatki schodowej od strony dziedzińca wewnętrznego <zdjęcie po prawo>



Fot.15 – widok na dziedziniec wewnętrzny



Fot.16 – glif okienny od strony ulicy Kaminkowskiej

Solu



Fot. 17 – uszkodzenia tynku na elewacji od strony ulicy Kaminkowskiej



Fot.18,19 – uszkodzenia tynku na poziomie dachu budynku

Soler




Fot.20 – wymiana uszczelki w oknie od strony ulicy Kaminkowskiej



Fot. 21,22 – odspojone lub brak płytek okładzinowych ściennych

Solus



Fot.23,24 – braki spoinowania kostki brukowej



Fot.25 – zniszczona okładzina schodów zewnętrznych lastrykowych



Fot. 26 – uszkodzenia tynku na elewacji od strony ulicy Grochowskiej

mgr inż. bud. Zenon SOLCZAK
 uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 nr ewid. 5/97

USŁUGI BUDOWLANE

mgr inż. Zenon Solczak

03-185 Warszawa, ul. Myśliborska 98E/24
 NIP 526-113-40-50 REGON 012953512

Solczak