

A



ŁĄCZNIK

Odspojenie między grzymsiem a ścianą
szczytową ~ 15 mm
Na całej wysokości ubytki zaprawy
w pionowej spoinie

900

230

A

Przekrój A-A 1:100

Przekrój B-B 1:100

2- papa na lepiku
gładz cem 3cm
Suprema 7m na ściank azur
ocieplenie 5cm styrofoam
Płyta dachowa prefabryk 10cm

PREFABRYK DZWIGARY 60220

zacieki na ścianie
na szerokości łącznika

Kleпка
2x płyta spłsn miękka
Ślepa podłoga
legary
Podkładki z cegieł
Gruntobeton 30x15cm

± 0.00

ŁĄCZNIK
zdysfelowany

ŚCIENNE PŁYTY PREFABRYK
GR 40cm z ociepleniem

Zatysowanie w tynku między
dźwigarem a ścianą szczytową

zaprawa między płytami
powierzchniowo zwietrzała

-0.34

teren

15 40 15
70

istniejący dywanik
asfaltowy o odwrot-
nym spadku

Szkoła P
al. St. Zje

Sala gim
Inwent