


GOSPODARKA DRZEWOSTANEM: P 166 Gwochońska 309/317

nr	NAZWA ŁACIŃSKA	NAZWA POLSKA	ilość szt.	średn. korony m	śred. pnia cm	UWAGI	GOSPODARKA				
							usunąć	cięcia prześwietlające	cięcia sanitarne	cięcia korygujące	zabiegi sanitarne
1	<i>Prunus sp.</i>	czereśnia	1	4	15	zdrowa					
2	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	9	40	liczny susz			x		
3	<i>Morus alba</i>	morwa biała	1	12	70	liczny susz, wyciek z konara od strony pół-zach., wskazane odciążenie korony 2 pniowej lub zastosowanie wiązania			x	x	x
4	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacja	1	8	50	liczny susz			x		
5	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	12	30	krzyżujące się konary, susz			x		


6	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	1	12	30	krzyżujące się konary, susz				X		
7	<i>Syringa vulgaris</i>	liłak pospolity	1	2	10	zdrowy						
8	<i>Populus sp.</i>	topola	1	16	110	mocno wydłużony konar w kier. pld.-zach. liczny susz i wiszące nadłamane gałęzie				X	X	
9	<i>Ulmus laevis</i>	wiąz szypułkowy	1	10	30	bardzo liczny susz i krzyżujące się gałęzie				X		
10	<i>Robinia pseudoacacia</i>	robinia akacjowa	1	7	40	susz				X		
11	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	8	50	susz				X		
12	<i>Acer pseudoplatanus</i>	klon jawor	1	7	30	liczny susz, i krzyżujące się gałęzie, "przytłumiony" przez sąsiedni <i>Acer negundo</i>				X		
13	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	1	10	70	wskazane usunięcie najniższej wyrastających konarów oraz silna redukcja konarów wstających w sąsiedni <i>A. pseudoplatanus</i>				X	X	X
14	<i>Populus sp.</i>	topola	1	12	80	liczny susz				X		
15	<i>Populus sp.</i>	topola	1	10	60	liczny susz				X		
16	<i>Populus sp.</i>	topola	1	11	60	liczny susz				X		
17	<i>Populus sp.</i>	topola	1	9	110	liczny susz				X		
18	<i>Populus sp.</i>	topola	1	11	70	liczny susz				X		

19	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	1	8	35	susz				x		
20	<i>Populus</i> sp.	topola	1	12	100	liczny susz				x		
21	<i>Tilia cordata</i>	lipa drobnolistna	1	8	40	susz				x		
22	<i>Aesculus x carnea</i>	kasztanowiec czerwony	1	5	40	popękany i wypróchniały przewodnik, wskazana silna redukcja korony				x	x	x
23	<i>Populus alba</i>	topola biała	1	12	4x60	4 pniowa z licznym suszem i krzyżującymi się gałęziami				x		
24	<i>Salix</i> sp.	wierzba	1	12	60	duży konar niebezpiecznie wychylony w str. płn., wskazana silna redukcja ze względów bezpieczeństwa					x	x
25	<i>Prunus cerasifera</i>	alycza	1	9	30	susz				x		

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z GRANULATU GUMOWEGO WYLEWANA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA, ASFALTU LUB BETONU - PRZEMKROJ



NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ UKŁADANA NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ – PRZEMKÓJ



w celu odprowadzenia wody z nawierzchni należy zachować 1% spadek