

załącznik nr 1  
INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKT GOSPODARKI ISTNIEJĄCĄ ZIELENIĄ  
Przebudowa ulicy Cukrowniczej w Warszawie

nr inw.	rodzaj i gatunek	obwód pnia [cm]	wysokość [m]	szerokość korony [m]	stan zdrowotny	gospodarka zielenią				drzewa przeznaczone do ochrony w czasie budowy	uwagi
						drzewa do adaptacji	drzewa do usunięcia	przyczyna kolizji	powierzchnia krzewów/zarośli [m2]		
1	klon jesionolistny	82+194+86+97+84+62	15	15	średni	+				+	pnie o obw. 62 i 84 ucięte, ubytki kory i pni
2	grupa: berberys thunberga	-	0,5	1	dobry	+					odm. Green Carpet
3	klon jesionolistny	79	10	8	średni		x	jezdnia			pochylony na zachód, ucięty jeden konar
4	klon jesionolistny	83+140+83	12	10	średni		x	jezdnia			ubytki kory i pnia, rozgałęzienie typu v
5	zarośla: klon jesionolistny	do 10	3	2	dobry		x	jezdnia	18		
6	zarośla: klon jesionolistny	do 10	3	2	dobry		x	jezdnia	7		
7	zarośla: klon jesionolistny	do 10	3	2	dobry		x	jezdnia	7		
8	wiśnia osobliwa	12	2	0,5	dobry	+				+	odm. Kulista
9	wiśnia osobliwa	12	2	0,5	dobry	+				+	odm. Kulista
10	wiśnia osobliwa	12	2	0,5	dobry	+				+	odm. Kulista
11	wiśnia osobliwa	12	2	0,5	dobry	+				+	odm. Kulista
12	wiśnia osobliwa	12	2	0,5	dobry	+				+	odm. Kulista
13	wiśnia osobliwa	12	2	0,5	dobry	+				+	odm. Kulista
14	żywopłot: jaśminowiec spp.	-	1,5	1,5	dobry	+					
15	klon pospolity	56	11	4	dobry	+				+	
16	klon pospolity	15+38	10	3	dobry	+				+	
17	klon jesionolistny	70	12	6	średni	+				+	
18	klon jesionolistny	17	7	3	średni	+				+	
19	jesion pensylwański	10	2	1	dobry	+				+	
20	orzech włoski	40	8	3	dobry	+				+	
21	klon pospolity	13	3	1	dobry	+				+	
22	grupa: porzeczką alpejska	-	0,5	0,5	dobry	+					
23	grupa: róża spp.	-	0,5	0,5	dobry	+					
24	tawuła japońska	-	1	1	dobry		x	jezdnia	1		
25	tawuła japońska	-	0,5	1	dobry		x	jezdnia	1		
26	zarośla: klon jesionolistny	do 10	3	2	dobry		x	jezdnia	20		
27	lilak pospolity	15+12+10+10	2,5	1,5	dobry		x	jezdnia			
28	śliwa mirabelka	10+12	2	1	dobry		x	jezdnia			
29	grupa: berberys thunberga	-	0,5	1	dobry		x	chodnik	3		odm. Green Carpet
30	grupa: berberys thunberga	-	0,5	1	dobry	+					odm. Green Carpet
31	brzoza użyteczna	14	3	1,5	dobry	+				+	odm. Doorenbos

załącznik nr 2  
zestawienie drzew i krzewów do karczowania  
Przebudowa ulicy Cukrowniczej w Warszawie

lp	nr inw.	rodzaj i gatunek	obwód pnia [cm]	wysokość [m]	szerokość korony [m]	stan zdrowotny	gospodarka zielenią			uwagi
							drzewa do usunięcia	przyczyna kolizji	powierzchnia a krzewów/ zarośli [m2]	
1	3	klon jesionolistny	79	10	8	średni	x	jezdnia		pochylony na zachód, ucięty jeden konar
2	4	klon jesionolistny	83+140+ 83	12	10	średni	x	jezdnia		ubytki kory i pnia, rozgałęzienie typu v
3	5	zarośla: klon jesionolistny	do 10	3	2	dobry	x	jezdnia	18	
4	6	zarośla: klon jesionolistny	do 10	3	2	dobry	x	jezdnia	7	
5	7	zarośla: klon jesionolistny	do 10	3	2	dobry	x	jezdnia	7	
6	24	tawuła japońska	-	1	1	dobry	x	jezdnia	1	
7	25	tawuła japońska	-	0,5	1	dobry	x	jezdnia	1	
8	26	zarośla: klon jesionolistny	do 10	3	2	dobry	x	jezdnia	20	
9	27	lilak pospolity	15+12+1 0+10	2,5	1,5	dobry	x	jezdnia		
10	28	śliwa mirabelka	10+12	2	1	dobry	x	jezdnia		
11	29	grupa: berberys thunberga	-	0,5	1	dobry	x	chodnik	3	odm. Green Carpet